

Long Oel

Description

Description du produit

Long Oel est incolore et convient à un usage intérieur, pour le bois, le liège à l'état brut comme protection de surface ou comme couche de fond pour un traitement ultérieur de surface avec de la cire. Le produit a un effet compactant la surface et présente un bon effet hydrofuge, éclaircit légèrement le grain du bois et est très durable.

Base de matière première

Huile de lin, huile de bois, huile de lin standol, huile de noix, résine de colophane, Isoaliphate, matière sèche, manganèse

Domaine d'utilisation

Agencements, bois , meubles

Certificat de test

Long Oel est inodore et non toxique, sans danger pour l'environnement et sans danger lorsqu'elle est manipulée correctement.

Conditionnement

1 L, 5 L, 25 L

Incolore

Long Oel

Spécifications techniques

Long Oel

Livraison	Prêt à l'emploi (bien mélanger)
Densité	env. 0.890
Viscosité à la livraison DIN 4	13 sec.
Espace de rangement	Frais, sec, à l'abri du gel et bien fermé

Application

Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet à godet, bain d'immersion
Quantité d'application par opération	80 - 100 g/m ²
Quantité d'application max.	100 g/m ²
Application	au moins 2 couches

Instructions

Après ouverture, bien mélanger le produit.
Appliquez généreusement au rouleau, au pinceau, par trempe ou par pulvérisation. Lors de la première application, retirez l'excédent de matière avec un chiffon après l'avoir laissé agir pendant 15 à 30 minutes.
Répétez le processus et retirez l'excédent de matériau après un temps d'exposition de 5 à 15 minutes à l'aide d'un chiffon approprié (non pelucheux). Prévoyez un temps de séchage entre les processus. Huilez à nouveau les zones fortement absorbantes où l'huile est immédiatement absorbée par le bois jusqu'à saturation.
Trempez toujours les chiffons usagés dans l'eau.
Laissez sécher étalé, car il existe un risque de combustion spontanée avec des produits séchant par oxydation.

Recommandation de traitement pour le bois neuf

Fond en bois	Brut (sans poussière) L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12% pour le bois tendre et 8% pour le bois dur.
Prétraitement	Ponçage à grains 150 - 180
1. couche	Long Oel (Laisser agir 15 à 30 minutes puis retirer)
Séchage intermédiaire	12 h.
2. couche	Long Oel (Laisser agir 5 à 15 minutes puis retirer)
Séchage final	12 h.

Recommandation de traitement pour le bois neuf avec la finition cirée finale

Fond en bois	Brut (sans poussière) L'humidité du bois ne doit pas dépasser 18%
Prétraitement	Ponçage à grains 150 - 180
1. couche	Long Oel (Laisser agir 15 à 30 minutes puis retirer)
Séchage intermédiaire	12 h.
2. couche	Cire dure No. 13/01050 Appliquez à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un chiffon pour balles et puis polissez.
Séchage final	12 h.

Recommandation de traitement pour les anciens revêtements

Fond en bois	Anciens revêtements (sans poussière, sans graisse et sans huile) Brut (sans poussière) L'humidité du bois ne doit pas dépasser 18%
Prétraitement	Enlever complètement les anciens revêtements Ponçage à grains 150 - 180
1. couche	Long Oel (Laisser agir 15 à 30 minutes puis retirer)
Séchage intermédiaire	12 h.
2. couche	Long Oel (Laisser agir 5 à 15 minutes puis retirer)
Séchage final	12 h.

Entretien

L'entretien du revêtement est à la charge de l'utilisateur (contrôles réguliers du revêtement). Balayage humide. N'utilisez pas de détergents.

Précautions

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante. Si le port d'un équipement de protection n'est pas requis par la loi, nous le recommandons. Les mesures nationales d'hygiène industrielle et technique doivent être respectées.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.